



ORTOFOTO DELL'AREA DI INTERVENTO
VIA COMASINA 42 (MI)


















PLANIMETRIA GENERALE - CORPO A
EDIFICIO U42 - VIA COMASINA 42 (MI)



NOTA: L'impresa dovrà provvedere alla verifica funzionale e distributiva dell'intera rete fognaria (acque nere e acque cucina), mediante Verifica delle pendenze e ripristino delle uscite su marciapiede per il collegamento all'esistente e nuova rete fognaria. Verifica dell'impianto idrico sanitario AF AC ricircolo con prova di tenuta, verifica dei rivestimenti. Verifica di tutti i sanitari, cassette e rubinetteria con prova di funzionamento ed eventuale ripristino della funzionalità con lubrificazione e pulizia

 LAVORAZIONE DA COMPLETARE

LEGENDA	
	TUBAZIONE C.T.O. (IRICO-SANITARIO) IN MULTISTRATO CO. ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO (FREDDA-RICTORIO-CALDA)
	TUBAZIONE / COLONNA DI SCARICO BAGNI
	COLONNA DI SCARICO ACQUA PIOVANA IN PVC - DIAM. 110
	TUBAZIONE / COLONNA DI SCARICO CUCINE
	TUBAZIONE / COLONNA DI VENTILAZIONE BAGNI
	TUBAZIONE / COLONNA DI VENTILAZIONE CUCINE
	POZZETTI LINEE DI SCARICO BAGNI E CUCINE
	CANTINA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
	CANTINA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
	CASSETTA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA
	RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A CAPPUCCIO CROMATO
	TUBAZIONI MONTANTI
	TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
	TUBAZIONE RIGICOLOR SANITARIO